

Strandmarkens Vandværk
 c/o Søndre Løkkevej 2
 3700 Rønne
 Att.: Jesper Westh

Rapportnr.: AR-19-CA-00866589-01
Batchnr.: EUDKVE-00866589
Kundenr.: CA0004207
Modt. dato: 03.09.2019

Analyserapport

Prøvested: Strandmarkens Vandværk - DGU 248.58 - 122095 - V20002800 / 4405002802
DGU-nr: 248.58
Prøvetype: Råvand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 03.09.2019 kl. 10:07
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S HBK
Analyseperiode: 03.09.2019 - 06.09.2019

Prøvemærke: Taphane på boring

Lab prøvenr:	80713336	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Bornholms Regionskommune , Drikke-/råvand Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge
 Bornholms Regionskommune , Hans Ole Bech, Skovløkken 4, 3770 Allinge
 Bornholms Regionskommune , Trine Koch, Skovløkken 4, 3770 Allinge
 Strandmarkens Vandværk , kopimodtager, c/o Søndre Løkkevej 2, 3700 Rønne

06.09.2019

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse