

**Strandmarkens Vandværk**  
c/o Søndre Løkkevej 2  
3700 Rønne  
Att.: Jesper Westh

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00866635-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00866635  
**Kundenr.:** CA0004207  
**Modt. dato:** 03.09.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Strandmarkens Vandværk - B3 DGU 248.57 - 122095 - V20002800 / 4405002801  
**DGU-nr:** 248.57  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøvedtagning:** 03.09.2019 kl. 10:35  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S HBK  
**Analyseperiode:** 03.09.2019 - 06.09.2019

**Prøvemærke:** Taphane på boring

Lab prøvenr:	80713334	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Bornholms Regionskommune , Drikke-/råvand Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge  
Bornholms Regionskommune , Hans Ole Bech, Skovløkken 4, 3770 Allinge  
Bornholms Regionskommune , Trine Koch, Skovløkken 4, 3770 Allinge  
Strandmarkens Vandværk , kopimodtager, c/o Søndre Løkkevej 2, 3700 Rønne

06.09.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse