

**Strandmarkens Vandværk**  
 c/o Søndre Løkkevej 2  
 3700 Rønne  
 Att.: Jesper Westh

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00872437-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00872437  
**Kundenr.:** CA0004207  
**Modt. dato:** 17.09.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Strandmarkens Vandværk - DGU 248.53 - 122095 - V20002800 / 4405002804  
**DGU-nr:** 248.53  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 17.09.2019 kl. 12:36  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S HBK  
**Analyseperiode:** 17.09.2019 - 20.09.2019

**Prøvemærke:** Taphane på boring

Lab prøvenr:	80761276	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊘ Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Bornholms Regionskommune , Drikke-/råvand Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge  
 Bornholms Regionskommune , Hans Ole Bech, Skovløkken 4, 3770 Allinge  
 Bornholms Regionskommune , Trine Koch, Skovløkken 4, 3770 Allinge  
 Strandmarkens Vandværk , kopimodtager, c/o Søndre Løkkevej 2, 3700 Rønne

20.09.2019

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse