

Strandmarkens Vandværk
Elisabetsvej 10
3700 Rønne
Att.: Birgitte Petersen
Rapportnr.: AR-25-CG-25065619-01
Batchnr.: EUDKVE-25065619
Kundenr.: CA0004207
Modt. dato: 30.07.2025
Valideringskode: F2FA53D8BF

Analyserapport

Prøvested: Strandmarkens Vandværk - Ledningsnet - 122095 - V20002800 / 4405002899
Udtagningsadresse: Gaddisvej 4, 3730 Neksø
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 30.07.2025 kl. 09:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DHBK
Analyseperiode: 30.07.2025 - 02.08.2025

Prøvemærke: Taphane på badeværelse, blandingsbatteri

Lab prøvenr:	835-2025-81550318	Enhed	Kravværdier ** Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
--------------	-------------------	-------	-----------------------------	-----	--------	----------

Opfølgning til Lab prøvenr:	81550332			*		A
-----------------------------	----------	--	--	---	--	---

Mikrobiologi

Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml	200	1	ISO 6222:1999	B 0.15 ^{o)}
-----------------	-----	--------	-----	---	---------------	----------------------

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Bornholms Regionskommune, Drikke-/råvand Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge
Bornholms Regionskommune, Jens Hansen, Skovløkken 4, 3770 Allinge
Strandmarkens Vandværk, Kopimodtager, Elisabetsvej 10, 3700 Rønne
Strandmarkens Vandværk, Kurt Sjøholm, Elisabetsvej 10, 3700 Rønne

02.08.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.